

## Übersicht: EP3760807

<b>EP3760807 - UMGEKEHRTES DACH</b> [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]			
<b>Status</b>	Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 03.12.2021		
<b>Letztes Ereignis</b>	12.11.2021	Anmeldung gilt als zurückgenommen	veröffentlicht am 15.12
<b>Anmelder</b>	Für alle benannten Staaten Pittsburgh Corning Europe NV Albertkade 1 3980 Tessenderlo / BE [2021/01]		
<b>Erfinder</b>	01 / KUPPENS, Ellen Feynend 79 2400 Mol / BE [2021/01]		
<b>Vertreter</b>	Haseltine Lake Kempner LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB [2021/01]		
<b>Anmeldenummer, Anmeldetag</b>	19183513.1 [2021/01]	30.06.2019	
<b>Anmeldesprache</b>	EN		
<b>Verfahrenssprache</b>	EN		
<b>Veröffentlichung</b>	<b>Art:</b>	A1 Anmeldung mit Recherchenbericht	
	<b>Nr.:</b>	EP3760807	
	<b>Datum:</b>	06.01.2021	
	<b>Sprache:</b>	EN	
	[2021/01]		
<b>Recherchenbericht(e)</b>	(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:	EP	09.12.2019
<b>Klassifikation</b>	<b>IPC:</b>	E04D13/16, C04B28/26, C09D1/04, // C04B111/00, C04B103/00, C08K5/053 [2021/01]	
	<b>CPC:</b>	E04D13/1662 (EP); C04B28/26 (EP); C09D1/04 (EP); C04B2103/0007 (EP); C04B2103/0008 (EP); C04B2111/00482 (EP); (+)	
	<b>C-Set:</b>	C04B28/26, C04B14/22, C04B20/008, C04B22/16, C04B24/10, C04B24/123 (EP); C04B28/26, C04B14/24, C04B20/008, C04B22/16	
<b>Benannte Vertragsstaaten</b>	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR		
<b>Erstreichungsstaaten</b>	BA ME	Noch nicht entrichtet	
<b>Validierungsstaat(en)</b>	KH MA MD TN	Noch nicht entrichtet	
<b>Bezeichnung der Erfindung</b>	<b>Deutsch:</b>	UMGEKEHRTES DACH	[2021/01]
	<b>Englisch:</b>	INVERTED ROOF	[2021/01]
	<b>Französisch:</b>	TOIT INVERSE	[2021/01]
<b>Prüfungsverfahren</b>	10.12.2019 07.07.2021 27.07.2021	Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/50] Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021	
<b>Entrichtete Gebühren</b>	<b>Jahresgebühr</b> 28.06.2021	Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03	
<b>Angeführte Dokumente:</b>	<b>Recherche</b>	[X]GB1215464 (MILLER LONDON LTD W [GB], et al) [X] 1,15 * page 1, lines 44-52 * * page 2, lines 11-13 * * page 2, lines 40-65 * [Y]US3930876 (NAKAJIMA JUN, et al) [Y] 2-14 * column 1, lines 26-30 * * column 4, lines 41-62 * * column 5, lines 53-58 * * column 6, 18-25, 59-68 * * column 8, lines 33-41 * * example 11; table I *; [Y]US4347285 (BATDORF VERNON H) [Y] 8-10 * column 14, line 62 - column 15, line 7 *; [Y]US4719723 (VAN WAGONER JOHN D [US]) [Y] 14 * column 6, lines 65-68; figure 2 * * column 8, line 7 *	
	<b>vom Anmelder</b>	EP20180195314	